

PINTURA DE PORTAS



PINTURA DE PORTA DE FERRO

E se a porta for de ferro? Segue abaixo o passo a passo para pintura:

Para pintar o ferro ou aço, nós vamos precisar de:

Jornais ou plásticos

Escova de aço ou lixa para ferro nº 180

Lixa para ferro nº 150

Aguarrás

Pincel

Espátula

Pano

Água

Zarcão

Tinta

Dicas Importantes para pintura em metais:



- Não deixe as peças protegidas somente pelo isolante (zarcão) por mais de uma semana, pois ele perde a aderência, prejudicando o acabamento.
- Utilize rolos para superfícies maiores e pincéis para superfícies menores ou acabamentos.
- Desejamos que uma única tinta sirva como isolante e acabamento, a tinta grafite dispensa isolantes (zarcão).
- A tinta é a solução mais econômica que se conhece, até hoje, para combater a corrosão.
- No caso de dificuldades ou complicações, não execute os serviços. Peça auxílio de profissionais.

Preparo da superfície de ferro:

O primeiro passo para se pintar uma grade ou um portão é a preparação da superfície, para que se tenha um bom resultado final..

Antes de iniciar os trabalhos, forre o chão com jornais ou plásticos.

Procure eliminar toda ferrugem ou tinta com uma escova de aço ou lixa para ferro no 180 .

Caso a pintura antiga esteja em mau estado, aplique removedor em abundância com um pincel e deixe atuar por 20 minutos.

Depois, retire a tinta amolecida com o auxílio de uma espátula.

Remova de toda a superfície graxas, gorduras, e restos de tinta, com um pano umedecido em aguarrás.

Deixe secar por aproximadamente 30 minutos.

Aplicação de produto anti-ferrugem ou zarcão



Aplique um anti-ferruginoso ou desoxidante, com o auxílio de pincel, nos pontos em que o metal ficou mais atingido pela ferrugem, deixando atuar por 20 minutos.

Após este tempo, lave a superfície com água corrente e enxugue bem com um pano seco.

Aplique com um pincel uma demão de isolante adequado (zarcão).

Espere por 24 horas até que a superfície esteja completamente seca.

Lixe levemente toda a superfície com uma lixa para ferro no 150.

Remova o pó com um pano umedecido em aguarrás e deixe secar por 30 minutos.

Pronto ; A superfície está pronta para ser pintada, basta aplicar duas a três demãos de tinta de acabamento na cor de sua preferência, respeitando o tempo de secagem entre demãos.